HS-201R1

REF. N° : 22 600 50
fourni avec trousse

arrière

COMED

TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE BOUTON PRESSOIR.
REF.N° : 22 600 50

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi notre tensiomètre et nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction. Vous pouvez dans tous les cas nous contcter pour de plus amples informations à notre adresse ci-dessous ou nous écrire par e-mail à infi@comed.fr .

Sommaire :

I / Utilisation d'un tensiomètre
II/ Mesure de la tension artérielle
III/ Entretien et vérification
IV/ Caractéristiques techniques
V / Garantie et normes

I / Utilisation d'un tensiomètre :

a) Prendre une tension nécessite un appareil fiable et bien entretenu ainsi qu'un mode opératoire approuvé.
L'utilisation de ce type d'appareil ne peut être effectuée que par une personne qualifiée et ayant reçu toute les qualifications nécessaire à la pratique de la médecine et plus particulièrement à des examens de diagnostics.
Ce tensiomètre permet de mesurer la pression exercée par le sang sur les artères , cette mesure étant auscultatoire , il est donc
nécessaire d'utiliser en même temps un stéthoscope (non fourni).
La pression artérielle maximale est dite systolique et la pression minimale est dite diastolique.

b) Installer le brassard et le stéthoscope de la manière suivante :
Utiliser un brassard de taille différente selon la morphologie du patient , le brassard ci-joint étant un modèle adulte pouvant être utilisé dans une plage de 22 à 32 cm de circonférence du bras. Vider complètement l'air du brassard et placer le à 2-3 cm au dessus du pli du coude et que le milieu de la poche se place en face de l'artère humérale. Placer le stéthoscope sur l'artère humérale entre le pli du bras et la poche caoutchouc.

II / Mesure de la tension :

Le patient doit être reposer pendant quelques minutes.
La mesure s'effectue à hauteur du cœur pour le brassard et ceci pendant toute la durée de la mesure. Fermez la mollette , dans le sens des aiguilles d'une montre , prés de la poire et commencer à gonfler le brassard. Décompresser le brassard en ouvrant lentement , pas plus de 2 à 3 mmHg , la mollette , dans le sens contraire des aiguilles d'une montre , et mesurer la pression artérielle. Dés la fin de la séquence , ouvrir complètement la mollette pour évacuer tout l'air encore dans la poche du brassard. Retirer le brassard. Dans le cas d'une nouvelle prise de tension attendre maximum 2 minutes entre les prises et au minimum 2 minutes. Ne jamais gonfler le brassard au delà de 300 mmHg.

III / Entretien et vérification :

Nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon doux et sec et/ou avec une solution désinfectante diluée. Ne pas immerger le manomètre. Pour le brassard retirer la poche en caoutchouc avant de le nettoyer en machine ou à la main avec une température maximum de 30°c , ne pas essorer. La poche ainsi que la tubulure peuvent être nettoyer à l'eau tiède savonneuse , boucher l'extrémité du tube avant tout opération pour éviter le remplissage de la poche par du liquide. Rincer et sécher.
L'appareil doit être soumis à un contrôle technique au minimum tous les 2 ans et après chaque réparation. Ces contrôles sont réglementaires suivant la Directive 93/42 sur les Dispositifs Médicaux. Veuillez contacter votre revendeur pour connaître les organismes agrées pour ces contrôles.
Faites attention au cadran de ne pas l'endommager. Ne pas exposer le brassard aux radiations solaires.

IV / Caractéristiques techniques :

Type :	Manopoire anéroïde avec bouton pressoir sans cuillère
Plage de mesure :	0 – 300 mmHg
Méthode :	Auscultatoire
Précision :	+/- 3 mmHg
Echelon :	2 mmHg
Vitesse de décompression :	2 à 3 mmHg/seconde
Température d'utilisation :	+ 10°C à + 40°C
Température de stockage :	- 20°C à + 40°C à 85% d'humidité.
Plage de tolérance du point zéro :	+/- 3 mmHg
Poids nu :	254 g
Diamètre du cadran :	62 mm
Brassard :	Nylon avec fixation velcro de 51 cm x 15.8 cm

V / Garantie et normes :

Cet appareil est conforme aux normes européenne sur les Dispositifs Médicaux

Assurance Qualité de COMED distributeur :

ISO 9001 : 2008
EN 13485 : 2004

Marquage CE par le fabricant :

Attestation CE délivré par TUV-SUD N° : G2 05 09 56753 002 organisme notifié N° 0123 .
Fabriqué par Shangai Little Doctor Electronic Co.Ltd , Shangai, Chine, responsable en EU du marquage Youlin-Med SP.Z.o.o , 01-793 Warszawa, Poland.

GARANTIE

Cet appareil de mesure est garanti 1 an , sans les usures et un usage contre nature , soit par une réparation , soit par échange standard du même modèle , l'appareil ainsi échangé devenant la propriété de COMED et ne sera pas retourné. Joindre copie de la facture d'achat de l'appareil. Fourni avec une pochette de rangement.

BON DE GARANTIE A RETOURNER CHEZ COMED
REF.N° : 22 600 50

N°de série :
Nom :
Adresse :

Cachet du client et date

Sté. COMED , Parc des forges , 8 Rue Louise Michel 67200 STRASBOURG -FRANCE ,
Tél. : 03 88 77 13 00 , Fax : 03 88 77 00 70 Site : www.comed.fr
E-mail : info@comed.fr